

Заключение

В результате проведенного 26.01.19г. тепловизионного обследования ограждающих конструкций: угловой стены 2го и 4го подъездов, а также чердачного перекрытия 1-2го и 4-11го подъездов, многоквартирного дома по адресу Томская, обл., пос.Зональная станция, ул.Солнечная, 23 установлено, что сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены и чердачного перекрытия не соответствует СНИП23-02-2003. Температурные характеристики конструкций не равномерные, обнаружены пробои тепла. В угловых квартирах на стенах и в углах имеются значительные перепады температуры.

Рекомендуется провести комплекс работ по утеплению ограждающих конструкций и соблюдению соответствующего температурно-влажностного режима в квартирах.

Тепловизионная съемка проведена поверенным прибором марки testo 881-1 серийный номер 2359759.

Приложение:

1.Тепловизионное обследование;



с/п Жарков
Жарков Н.С.

А.С. Жарков
230-277